



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO-GO
GABINETE DO VEREADOR
JÚNIOR DA METASA (64) 9.9978-4931

Vereador
Júnior da Metasa



PEDIDO DE INFORMAÇÃO 024 /2023

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pires do Rio,
NESTA

ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Pires do Rio
Ao Plenário: 16/05/23
 Encaminha-se Ofício Requerido
 Cumpra-se Expediente Proposto
 Arquiva-se

Vereador Romaguinho da Ótica
Presidente

O Vereador que ao final subscreve, embasado no Art.119 do Regimento Interno desta casa e após conhecimento do Plenário REQUER, respeitosamente, o envio de ofício ao Secretário de Esporte e Lazer, Sr. Gilmar Teodoro Resende, ao Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Sr. Jacob Saud Filho e ao Engenheiro Civil à serviço da Prefeitura Municipal Sr. Pedro Henrique Gomes dos Santos solicitando as seguintes informações relacionadas a obra/serviço mencionado abaixo:

Obra: Construção do Muro no Estádio Edson Monteiro de Godoy (Monteirão)

Tomada de Preços: 001/2023

Contrato: 110/2023

Nota de Empenho: 140222/23 de 10/04/2023.

Construtora: Império Construções e Projetos Ltda

Vereador Dr. Sandro Barbosa
1º Secretário

1- Com relação ao detalhamento de execução proposto no memorial descritivo, Ítem 1.1.1, parte integrante do processo licitatório em questão. Porque não estão implantando a cinta de amarração (viga de respaldo) ?

Dr. Sandro Barbosa
VEREADOR

Vereador Wanderley de Moto Taxi
Vice-Presidente

Adriana do Salão
Vereadora

2- Ainda com relação ao memorial descritivo, parte integrante do processo licitatório. Porque não estão realizando o serviço de impermeabilização da viga baldrame, bem como a impermeabilização da parte inferior do muro, que está em contato direto com o solo ?

3- Em frente ao Centro de Saúde e à Feira Municipal foi observado que há um desnível de solo de aproximadamente 1,0m. Porque não estão executando o murro de arrimo para contenção do solo e a devida imprimação, inclusive com assentamento de tijolos tipo 1vez (tijolos deitados)?

4- Com relação à localidade do serviço, estádio de futebol, local onde frequentemente pode haver aglomerações de pessoas, inclusive com possibilidade de torcedores transpor (pular) o muro. Foi observado que o projeto estrutural proposto no processo licitatório possui: pilares a cada 2,0m, viga baldrame e cinta de amarração. Por qual motivo não adotaram o projeto padrão GOINFRA, que foram e normalmente são utilizados em todas as escolas do Estado, que possui além da viga baldrame, viga intermediária e viga de respaldo ?


SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO,
PLENÁRIO "LIBÓRIO SILVA NETO", EM 16 DE MAIO 2023.


Dr. Sandro Barbosa
VEREADOR

Orçamento nº 226/23 - 228/23
De 16 / 05 / 2023
Milena


JÚNIOR DA METASA

Vereador


Vereador Wanderley do Moto Taxi
Vice-Presidente


Vereador Rodolguinho da Ótica
Presidente


Adriana do Salão
Vereadora


Vereador Dr. Sandro Barbosa
1º Secretário